Landmann
MP II

650,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen

Kaliber: .22lr

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Hersteller:□□□Landmann Waffenfabrik GmbH□□□□□□□Serie:□□□65□□□□□□□Modell:□□ MP II□□□□□□□Kaliber:□□□.22 l.r.□□□□□□□Lauf:□□□LL 410 mm, Feld-/Zugprofil klar und scharf.
□□□Lauf mit aufgeschobenen Rippenkühlmantel (Radiator). Er dient der Laufabkühlung, wo mit hohen Schusszahlen gerechnet wird.
□□□Lauf mit Mündungsbremse (Kompensator), sie wird aufgeschoben und mit einer geriffelten Schraube befestigt. Sie dient als Mündungsschutz und unterstützt die Schießfunktion. Unter dem Lauf, nahe der Mündung, Originalsenkung für die Feststellschraube der Mündungsbremse.□□□□□□□Gesamtlänge:□□□Ohne Mündungsbremse 850 mm, mit 905 mm.□□□□□□□Visier:□□□offen;
□□□eingeschobenes Balkenkorn im Kornsattel;
□□□schwenkbaren Visierblatt, Loch- oder Rechteckkimme, Visierblatt in Höhe verstellbar.
□□□Auf dem Waffengehäuse ist eine 11mm Prismenschiene, mit einer Länge von 8 cm, integriert.□□□□□□□Kapazität:□□□Stangenmagazin,
□□□Zwei 15-Schuss-Magazin (J.G.L. AUTOMAT 65) mit Magazinkoppler.□□□□□□ Abzug:□□□Druckpunktabzug, Abzug mit Abzugschuh.□□□□□□□Sicherung:□□□Die seitliche im Schaft tiefliegende Schiebesicherung sichert das ganze Schlagwerk.□□□
□□□Schaft:□□□Nußholzschaft mit ölgeschliffener Oberfläche, wasserabstoßend. FIX-Pistolengriffschaft und Vorderschaftpistolengriff, jeweils nach hinten abgerundet, wie bei der Tommy Gun. Diese Tommy-Gun Schäfte gabt es nur bei der Serie 65 (solange der Vorrat reichte) und wurden damals bei der Firma Kreutzfeldt aus Ascheberg hergestellt. Die Firma stieg später aus der Schaftproduktion aus.
□□□Schaftmaß: 340 mm.□□□□□□□Seriennummer:□□□01169□□□□□□□Beschuss:□□ normal, Eckernförde, 1966

Sonstiges:

Zubehör:□□□Zielfernrohr mit Montage, Springfield 4x, Savage-Suwa Japan. Magazinkoppler, zweites 15-Schuss-Magazin, Mündungsbremse.□□□□□□□Zustand:□□□Vereinzelte Fehlstellen in der Lackierung des Waffengehäuses. Leichte Dellen im Schaft.□□□□□□□Bemerkung:□□□Glatte Abdeckplatte für Waffengehäuse.
□□□Das Modell MP II ist sehr selten, ebenso das Beschussjahr 1966.

Produktsicherheitsinformationen:

Informationen im Rahmen der neuen Produktsicherheitsverordnung:
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-) rechtlichen Bestimmungen.

Anbieterinformationen

Ing.- u. Sachverständigenbüro für Waffenwesen
Waffen- u. Munitionhandel Kotthaus

Pirminiusstr. 58
66453 Gersheim
Saarland

Telefon:
+49 6843 589863
Fax:
+49 6843 589864
Mobil:
+49 1722407002
E-Mail:
info@waffenwesen.de
Webseite:
https://akademie-waffenwesen.de