Lyman, USA Tumbler Turbo 600

Kaliber: Munition - Wiederladen **Kategorie:** defekt, nur Ersatzteilspender

Zustand: gebraucht

Beschreibung:

Lyman Hülsenpolierer Modell "Turbo 600 Tumbler", komplett mit Polierbehälter mit Klardeckel für ca. 450 Gramm Reinigungsgranulat, Zustand gebraucht und defekt. Beim Einstecken in die Steckdose gibt es einen Kurzschluss. Es kann ein kleiner oder auch ein größerer Defekt sein. Das Gerät wird daher ohne jegliche Gewährleistung als Ersatzteilspender verkauft.

Artikelnr.: 212390

25,00 EUR*

ausweisbar; zzgl. Versandkoster

Anbieterinformationen

Waffen Frank GmbH

Alljagd-Fachgeschäft

Steingasse 12 55116 Mainz Rheinland-Pfalz

Telefon:

0 61 31 / 2116980

Fax:

0 61 31 / 2116988

E-Mail:

info@waffen-frank.de

Webseite:

www.waffen-frank.de